



INDICAÇÃO Nº 38 /2025

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Santo Estêvão,

O Vereador Uallen Barbosa e Barbosa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente, indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que sejam adotadas as providências necessárias para:

1. Construção de dois redutores de velocidade na Rua Costa Leite, visando à segurança dos pedestres e motoristas que trafegam pelo local.
2. Reparos na pavimentação da referida via, tendo em vista a deterioração do pavimento, que compromete a mobilidade e a segurança dos moradores.

Justificativa:

A Rua Costa Leite é uma via que possui um considerável fluxo de pessoas, e a ausência de redutores de velocidade tem causado transtornos à população, aumentando o risco de acidentes. Além disso, a pavimentação encontra-se desgastada, necessitando de reparos urgentes para garantir melhores condições de tráfego e acessibilidade.

Dessa forma, solicitamos que o Poder Executivo avalie a viabilidade da presente indicação, atendendo à demanda da comunidade e promovendo melhorias na infraestrutura urbana.

Sala das Sessões, 27 de março de 2025.


Uallen Barbosa e Barbosa
Vereador